

Verifone V200C

Mise en Service du Verifone Engage V200c FRV6

TPE Autonome

July 18, 2025

Version	Création	Modifications	Rédacteur	Approbateur
1.0	02/07/2025		Pierre-Alexandre PERREY	Nathalie NGUYEN

Sommaire

Introduction	4
Le Contenu de la boîte	5
Alimenter le TPE	6
Mettre la bobine papier dans l'imprimante	7
Paramétrage du TPE en IP	8
Régler la date et l'heure	9
Connecter le P200 (en option à la commande du tpe)	10

Introduction

Ce guide s'adresse aux utilisateurs de Verifone V200c. Ce document vous guide dans une première mise en service de votre appareil.

Vous pourrez mettre en service l'appareil dans le mode de fonctionnement Ethernet.

Le Contenu de la boîte



VERIFONE V200C :

- Encaissements en insertion, sans contact et carte à piste
- Impression du ticket via une imprimante thermique
- Connexion en Ethernet
- Liaison caisse en câble série, câble USB ou bien Ethernet



ALIMENTATION ELECTRIQUE



CABLE ETHERNET (inclus)

- Permet de connecter le TPE à Internet



CABLE P200 (inclus)

- Fait le lien entre le V200C et P200



BOBINE DE PAPIER THERMIQUE

- 1 bobine fournie

Alimenter le TPE



Pour alimenter le TPE électriquement brancher la partie ronde du câble d'alimentation dans l'entrée indiquée ⚡



Brancher l'autre extrémité dans une prise électrique

Selon votre environnement, vous pouvez le connecter à une prise murale ou un switch Ethernet

Mettre la bobine papier dans l'imprimante

	Ouvrez le capot papier en soulevant le clapet
	<i>Insérez la bobine</i> - <i>Face blanche vers l'écran</i> - <i>Laissez une petite partie dépasser</i> - <i>Refermez</i> <i>PS : si les 2 faces sont blanches, grattez à l'aide d'une pièce ou d'un ongle, la face qui se grise est celle à mettre vers l'écran</i>

Paramétrage du TPE en IP



Pour connecter le TPE, brancher une des extrémités dans l'entrée Ethernet 




Brancher l'autre extrémité dans un port Ethernet de la box Ethernet

Selon votre environnement, vous pouvez le connecter à une prise murale ou un switch Ethernet

Régler la date et l'heure




Si la date ne correspond pas
Faire #82 pour arriver au menu réglage



Valider sur REGION puis DATE ET HEURE avec la TOUCHE VERTE



Indiquer la DATE au format JJ/MM/AA puis valider



Indiquer l'HEURE au format HH/MM/SS puis valider
Le TPE est maintenant à jour

Connecter le P200 (en option à la commande du tpe)



Brancher le câble USB dans l'entrée USB dédié 



Brancher l'autre extrémité dans la prise du P200
Le Pinpad s'allume automatiquement et fait le lien avec le TPE

Verifone France

32 rue Pierre Grenier
92100 Boulogne-Billancourt
France
Téléphone : 01 39 45 12 10



www.verifone.com



Merci!

We are the payments architects.

En tant qu'architectes de paiement, nous façonnons des écosystèmes pour les expériences de commerce en ligne et en personne, y compris tous les outils dont vous avez besoin... depuis les passerelles et l'acquisition jusqu'à la gestion de la fraude, la tokenisation et le reporting.

En tant qu'experts en commerce, nous sommes là pour vous et votre entreprise. Avec nos moyens de paiement, nos systèmes & solutions et notre accompagnement. Partout. À tout moment. Pour que vos clients se sentent habilités, reconnus et bien pris en charge, même au-delà de leurs attentes.

Verifone. Créer des solutions omni-commerce qui façonnent simplement des expériences client puissantes.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse